

Пластины и уплотнения для теплообменников: ЗИП в наличии РК

ЗИП под большинство брендов, склад РК, цена в тенге · ТОО ТЕРПООБМЕН



Цена в тенге
прайс и КП в тенге



Доставка РК
Алматы, Астана,
регионы




Склад РК
ходовые в наличии



ЕАЭС
ТР ТС, сертификат

Теплообменник редко ломается целиком — обычно нужна замена пластин или, чаще, уплотнений. Расскажем, как быстро подобрать ЗИП в Казахстане.



Склад пластин и уплотнений для теплообменников

Что чаще всего требует замены

Уплотнения изнашиваются раньше пластин — резина теряет эластичность, дубеет от температуры, начинает пропускать. Это самая частая причина течи разборного теплообменника, и чаще всего проблема решается заменой уплотнений без замены самих пластин.

Пластины меняют реже — при механическом повреждении, сквозной коррозии или когда нужно нарастить площадь теплообмена под возросшую нагрузку.

Как подобрать ЗИП правильно

Что нужно знать	Зачем	Как получить
Модель теплообменника	точный подбор по каталогу	шильд на раме
Размеры пластины	если модель неизвестна	замер фактической пластины

Что нужно знать	Зачем	Как получить
Материал уплотнения	температура и среда	маркировка или по режиму работы
Количество	полный комплект или частично	пересчёт пакета

Склад РК: ходовые типоразмеры пластин и уплотнений под распространённые бренды и серии держим на складе в Казахстане — критичные замены не должны ждать месяц.

Цена в тенге

Цена на уплотнения обычно ощутимо ниже, чем на новые пластины или новый аппарат — поэтому при первых признаках течи имеет смысл сначала проверить именно резину. Считаем КП по модели или присланным размерам.

Смотрите в каталоге

[Пластины и уплотнения для теплообменников](#) · [Пластинчатые теплообменники](#) · [Средства для промывки систем](#)

Частые вопросы

Как понять, что нужно менять — пластины или только уплотнения?

Если течь по контуру уплотнения — обычно достаточно новой резины. Если пластина повреждена или проржавела насквозь — меняем саму пластину.

Подберёте ЗИП без точной модели теплообменника?

Да, по фактическим размерам пластины и рамы подбираем совместимый вариант, даже если шильд стёрт или марка неизвестна.

Уплотнения есть в наличии в Казахстане?

Ходовые типоразмеры под распространённые бренды стараемся держать на складе РК.

Можно заменить уплотнения самостоятельно?

В большинстве случаев да, процесс несложный при наличии инструмента и аккуратности. При необходимости подскажем по установке.

Термины

Термин	Что означает
ЗИП	запасные части и принадлежности к оборудованию
Клеевое/безклеевое уплотнение	два типа крепления резины к пластине, разный монтаж
Пакет пластин	полный набор пластин, собранных между рамами теплообменника
Совместимый типоразмер	пластина или уплотнение, подходящие по геометрии к конкретной модели



Подбор, цена в тенге и поставка по Казахстану

Каталог, наличие на складе РК и заявка: teploobmennic.kz

Телефон: +7 (727) 310-71-46 · E-mail: info@teploobmennic.kz

ТОО «ТЕРЛООВМЕН» · БИН 250340010940 · Алматы, ул. Сатпаева 133/4 ·

Пн-Пт 9:00–18:00

Пластинчатые, кожухотрубные, паяные теплообменники,
водоподготовка, ЗИП — доставка по всему РК, сертификация ЕАЭС.

Наведите камеру телефона на QR-код — откроется сайт teploobmennic.kz.

Ключевые темы: пластины теплообменника, уплотнения, ЗИП, склад РК, замена